

Отличия версии КОМПАС-Электрик v18.1 от версии 18

1. Изменено положение характерных точек Деформировать для изменения габаритов символов Объединение в кабель и Экранирование.
2. При выполнении команды Расставить УГО МКС на монтажных схемах теперь автоматически размещаются не только УГО МКС аппаратов, но и таблицы клеммников.
3. В Менеджере БДК добавлена возможность при назначении аппаратам УГО монтажно-коммутационных схем использовать УГО принципиальной схемы, назначенное этому же аппарату. Копии УГО ЭЗ, используемые для монтажных схем, автоматически сохраняются в папке Монтажные виды из УГО ЭЗ Библиотеки УГО.
4. Максимально допустимый размер файлов формата PDF, прикрепляемых к разделам справочной информации об изделии в Менеджере БДК, увеличен до 30 Мб.
5. В рамках работ по интеграции с приложением «Оборудование: Кабели и жгуты» в Менеджере БДК добавлена возможность указывать ссылку на 3D-модель, хранящуюся на диске.
6. При дублировании записей в Менеджере БДК, к наименованиям копий добавляется текст копия и порядковый номер копии.
7. В Менеджере БДК добавлена возможность поиска по значениям Технических характеристик.
8. Реализовано запоминание имени пользователя и пароля в диалоге авторизации пользователя при подключении к базе данных в Менеджерах БДК, БУГО и БФО.
9. В Менеджере БУГО добавлена функция поиска УГО по наименованию и/или по описанию.
10. В Менеджере БУГО добавлена функция сохранения на компьютер файлов значков УГО в формате bmp.
11. При сохранении в базу данных УГО, созданных на основе существующих, теперь автоматически назначается значок исходного УГО (SD#797481).
12. В Менеджере БДК исправлена ошибка соответствия цвета значка применяемости - «лампочка» значению признака «Применяемость» при создании новых записей.

13. Исправлена ошибка проявляющаяся в сохранении на чертеже подсвеченных красным цветом точек подключения линий электрической связи на УГО, после некорректного завершения выполнения команды Линия электрической связи (SD#7154655, SD#7154897).
14. Исправлена ошибка отображения в текстовых полях на УГО значка «~» (SD#7147034).
15. Исправлена ошибка вставки УГО на линию связи с обрывом (SD#7137582).
16. Исправлена ошибка открытия диалога свойств аппарата двойным щелчком мыши по УГО аппарата (SD#7167202).
17. Исправлена ошибка записи информации о поверхности (оболочки) в выбранный раздел Спецификации.
18. Исправлена ошибка при работе с клеммниками. В некоторых случаях после редактирования состава клеммника сбрасывалась маркировка потенциальных узлов (SD#7144322).