
Создание пользовательских конфигурации экранного представления.

В данном упражнении вы создадите пользовательскую конфигурацию экранного представления План по ГОСТ для отображения объектов на чертеже согласно ГОСТ в масштабе 1:100.


Откройте файл Ex07-04.dwg

Применение конфигурации экранного представления.

1. Примените для правого видового экрана конфигурацию экранных представлений **Low Detail**.




2. Объекты теперь изображаются согласно выбранной конфигурации и более соответствуют изображению по ГОСТ. В дальнейшем конфигурация Low Detail будет использоваться для создания пользовательской конфигурации.




Настройка экранного представления для объекта Дверь.

- 3. Меню Формат -> Диспетчер экранных представлений...
- 4. На левой панели разверните папку Представление объектов и выберите Дверь.




5. На правой панели щелкните правой кнопкой мышки на экранном представлении **Plan Low Detail** и выберите Копировать в контекстном меню. Создается новое экранное представление, аналогичное выбранному.




- 6. Переименуйте новое экранное представление на **План по ГОСТ**.
- 7. Щелкните правой кнопкой мышки на экранном представлении План по ГОСТ и выберите Редактировать стандартную... Открывается диалоговое окно Графические свойства, в котором вы можете поменять свойства компонентов объекта, такие как цвет, слой, тип линии и видимость.
- 8. На вкладке Слой/Цвет/Тип линии сделайте следующие изменения:
 - Отключите компонент Открывание.
 - Для компонента Полотно установите цвет **150**.


1




9. На вкладке Прочие установите галочку в поле Переопределить процент открытия и введите значение процента открытия **17**. Нажмите ОК.



- 10. На правой панели Диспетчера экранных представлений измените следующие настройки:
 - Уберите галочку в экранном представлении Plan Low Detail для набора Plan Low Detail.
 - Установите галочку в экранном представлении **План по ГОСТ** для набора **Plan Low Detail**.




11. Нажмите ОК. Двери на плане отображаются согласно сделанным вами изменениям.




Настройка экранных представлений для окон и стен

- 12. Меню Формат -> Диспетчер экранных представлений...
- На левой панели разверните папку Представление объектов и выберите Стена.
- 14. На правой панели щелкните правой кнопкой мышки на экранном представлении **Plan Low Detail** и выберите Копировать в контекстном меню. Создается новое экранное представление, аналогичное выбранному.
- 15. Переименуйте новое экранное представление на **План по ГОСТ**.
- 16. Щелкните правой кнопкой мышки на экранном представлении План по ГОСТ и выберите Редактировать стандартную...
- 17. На вкладке Слой/Цвет/Тип линии сделайте следующие изменения:
 - Включите компонент Штриховка по внешнему контуру.




18. На вкладке Штрихование установите масштаб для компонента Штриховка по внешнему контуру **150**. Нажмите ОК.




- 19. На правой панели Диспетчера экранных представлений измените следующие настройки:
 - Уберите галочку в экранном представлении Plan Low Detail для набора Plan Low Detail.
 - Установите галочку в экранном представлении План по ГОСТ для набора Plan Low Detail.

	Наборы			
Экранные представления	Plan Diagnostic	Plan High Detail	Plan Low D	Plan Presentati
<u>:</u> AElevation				
A Model				
Model High Detail				
Model Low Detail				
A Plan				~
🔝 Plan High Detail		✓		
🔝 Plan Low Detail				
🤛 План по ГОСТ			V	
Plan Screened				

- На левой панели в папке Представление объектов и выберите Окно.
- 21. На правой панели щелкните правой кнопкой мышки на экранном представлении **Условное** и выберите Копировать в контекстном меню.
- 22. Переименуйте новое экранное представление на **План по ГОСТ**.
- 23. На правой панели Диспетчера экранных представлений измените следующие настройки:
 - Уберите галочку в экранном представлении **Условное** для набора **Plan Low Detail**.
 - Установите галочку в экранном представлении План по ГОСТ для набора Plan Low Detail.
 - Установите галочку в экранном представлении План подоконников для набора Plan Low Detail.




24. Нажмите ОК. Стены теперь имеют штриховку, а у окон отображается уровень подоконника.




Создание пользовательского набора экранных представлений.

- 25. Меню Формат -> Диспетчер экранных представлений...
- 26. На левой панели разверните папку Наборы.
- 27. Щелкните правой кнопкой мышки на наборе экранного представления **Plan Low Detail** и выберите Создать.
- 28. Введите новое имя для набора План по ГОСТ.




Создание пользовательской конфигурации экранного представления.

- 29. На левой панели разверните папку Конфигурации.
- 30. Щелкните правой кнопкой мышки на конфигурации **Low Detail** и выберите Создать.
- 31. Введите новое имя для конфигурации **План по ГОСТ**.
- 32. На правой панели на вкладке Конфигурация измените следующие настройки:
 - Для направления взгляда Сверху, щелкните набор экранных представлений Plan Low Detail и выберите План по ГОСТ.



- 33. На левой панели выберите конфигурацию **План по ГОСТ**, щелкните правой кнопкой мышки и выберите Установить на ВЭкране.
- 34. Нажмите ОК. На правом видовом экране объекты отображаются согласно предыдущим настройкам, используя конфигурацию План по ГОСТ.



35. В строке состояния рисунка убедитесь, что установлена конфигурация План по ГОСТ. Теперь всегда для отображения объектов на плане согласно ГОСТ можно воспользоваться данной конфигурацией.

